

2019

**FAM**  
FONDO DE FORTALECIMIENTO MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FICSA)

Mes reportado  
**Marzo\_19**  
FICSA DE CUATRO CUARTOS

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa: Nayarit

Código del IUI: 186000196

Personal

Nombre: Abel Acosta Díaz Heredia  
Cargo: Director de la Unidad de Fortalecimiento Institucional  
Teléfono: 24 2111 771 880 ext. 3106  
Correo electrónico: abel@uaenay.itel.mx

Responsables

Otros y comentarios

Nombre: Ernesto Navarro Méndez  
Cargo: Director de Cuatro Cuartos  
Teléfono: 24 2111 771 880 ext. 3628  
Correo electrónico: efm@uaenay.com

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OTRAS CONCLUSIONES**

Prioridad	Número del proyecto	Tipo de proyecto <small> <input type="checkbox"/> Opción de fortalecimiento  <input type="checkbox"/> Opción de fortalecimiento  <input type="checkbox"/> Opción de fortalecimiento  <input type="checkbox"/> Opción de fortalecimiento                 </small>	Monto autorizado	Monto ejecutado	Restante	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que se le han dado al avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	Si se ha pagado		Cuenta con Acta			
						Español	Cursos	Metros cuadrados				FICO	Terceros		¿Se entregó el pago? (Cuentas)	¿Cuenta con foto de estado?	¿Cuenta con recibos de pago?	Entrega Reporte (Foto Inicial)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa
2	Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura	4	\$ 10,252,240.00	\$ -	\$ 10,252,240.00	Aulas	11	722.00	Se está actualizando el proyecto y se procederá a realizar las acciones para iniciar la construcción.	La federación está la reducción del espacio a las cuentas de la Universidad.	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		La federación ha realizado las indicaciones.						
						Zanjas	2	54.50												
						Áreas comunes	3	46.18												
						Otros	2	250.24												
						<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>1071.42</b>												
3	Red de Bebederos en el Campus Central	4	\$ 464,822.34	\$ -	\$ 464,822.34	GLOBAL DEL PROYECTO		0%												
						TOTAL	0										0.00			
						<b>TOTAL</b>	<b>0</b>										<b>0.00</b>			
			<b>\$11,717,062.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,717,062.34</b>															

*[Firma]*  
M.C. Jorge Ignacio Peña González

*[Firma]*  
Act. Ernesto Navarro Méndez

1 Se reportan los espacios que se destinaron a cursos o talleres. Se pueden anexar tanto los cursos que se realizaron.  
2 En esta sección se detallan de forma breve y clara los trabajos a realizar, acciones que se estén realizando en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que los datos de inicio y término sean actualizados. Todos en los digitos 00,000 y 00.

2019

**FAM**  
FONDO DE AYUDAS MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR LAVERGATANA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Marzo 2019  
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE AVANCE MENSUAL

2 Nombre de la obra

Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura

Sección de LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA A PROYECTO



Porcentaje de avance

0%



AREA DE ATENCION



PUERTO VALLARTA, TERCER COMPOSTELA, KM 8, ESTRE. XILISCO, NAYARIT.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F1. Paquetes gráficos

F2. Obras

F3. Estructura de obra

F4. Obras

F5. Acabado de obra

*[Handwritten signature]*  
M. A. [Name] Jefe de obra

*[Handwritten signature]*  
Arq. [Name] Arquitecto

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los obras. Para esto se anexa una pastilla, se pueden incluir tantas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y abstracción, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE ASESORACION MULTIPLES

COMISION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE COLOMBIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEBENEFICIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado:  
**Marzo\_2019**  
FOLIO DE CONTROL: 00000000

REPORTE FOTOGRAFICO DEL IMPORTE DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

**0%**

3 Nombre de la obra

**Red de Bebederos en el Campus Central**

CADRE DE LOCALIZACION



AREA DE ATENCION



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

CD. DE LA CULTURA SIN. COL. CENTRO, C.H. 83000

FOTOS



F1. Estado general



F2. Plano

Comentarios de los trabajos realizados:



F3. Estado posterior



F4. Estructura



F5. Instalacion de agua

*P.A.*  
*[Signature]*  
Ing. [Name] Para Quindío

*[Signature]*  
Ing. [Name] Para Quindío

\* Es muy importante que se tomen fotos de todos los puntos. Para ello se provee una planilla, se pueden copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adscripciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, o mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.